


Via	Lemizzone, 41-41/a	Toponimo	C. Cantù	Zona PRG	E.6
Tav. PRG	2.5	Quadrante	G-8		

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	in stato di abbandono
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	rustico
		Dest. d'uso	in stato di abbandono
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		buon valore ambientale	


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare con copertura a tre acque sfalsata. La parte civile posta a est è su due livelli e ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Presenta un porta morta passante archivoltata a sesto ribassato ridotta sul fronte strada. La stalla-fienile ha un cordolo marcapiano al primo livello. Nell'area dell'insediamento vi è un rustico in pianta articolata.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6