


Via	Erbosa, 23	Toponimo		
Tav. PRG	2.5	Quadrante	G-12	Zona PRG E.7

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b>	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		<b>Interventi</b>	ristrutturazione
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		<b>Dest. d'uso</b>	abitazione e servizi agricoli
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	rustico
		<b>Dest. d'uso</b>	servizi agricoli
<b>Edifici recenti presenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	baracche in lamiera
		<b>Dest. d'uso</b>	deposito
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		buon valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



**Altri documenti**

LE/80, Berselli Umberto, NO 3/3/80  
Art. 26, Berselli Umberto, Il 26/3/87  
LE/89, Berselli Umberto, Atti

**Note**

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare con copertura a due acque e colmo costante sulla quale vi è il muro tagliafuoco. La parte civile posta a est è su due livelli e sottotetto e ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Presenta una porta morta passante archivoltata a tre centri. In aderenza sul retro e in pianta staccata vi sono due piccoli rustici a un livello coperti a due acque. Nell'area dell'insediamento vi sono baracche in lamiera di recente installazione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5