


Via	Vittoria, 12	Toponimo	
Tav. PRG	2.5	Quadrante	G-14
		Zona PRG	E.7

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	abitazione
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	stalla-fienile
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		buon valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

Scheda IBC n. 57

Note

Edificio a elementi contigui, ora tutto al civile, sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. Ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Nell'area dell'insediamento vi è la stalla con sovrapposto fienile sviluppata in pianta rettangolare con copertura a due acque e colmo costante che presenta sul fronte sud un portico a tre luci archivolte a sesto ribassato due delle quali tamponate.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

57
Correggio
C. PELIZZI
alt. m. -

IGM F 74 II SO

La località è distinta dal toponimo "C. Parodi" nella cartografia I.G.M. del 1884.

Al margine di ponente della via Vittoria è notevole un nucleo rurale a corpi separati. Il civile, situato ad est, sviluppa una pianta rettangolare su tre piani con tetto a due falde. Il rustico, con stalla e fienile sovrapposto, coperto a capanna presenta sul fronte sud un portico archivoltato ora tamponato.