

**COMUNE DI CORREGGIO  
INSEDIAMENTO RURALE**

**N° 249**

Via Vittoria, 19

Tav. PRG 2.5

Toponimo

Quadrante H-13

Zona PRG E.7

**Edificio principale**

- Riconoscibile  
 Parzialmente riconoscibile  
 Non riconoscibile

Tipologia elementi contigui  
 Interventi manutenzione  
 Dest. d'uso abitazione

Altri edifici riconoscibili  SI  NO

Tipologia  
 Dest. d'uso

Edifici recenti presenti  SI  NO


Tipologia  
 Dest. d'uso

Altri elementi di pregio  SI  NO

Descrizione

Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento discreto valore ambientale

**ESTRATTO DALLA C.T.R.**



**FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA**



**Altri documenti**

119/89, Cossa Roberto, NO 17/1/90

**Note**

Edificio a elementi contigui di modeste dimensioni sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. Presenta luci regolari e simmetricamente distribuite e in aderenza al lato nord un basso corpo di fabbrica a un livello coperto a due acque.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3