


Via	Ruota, 5	Toponimo	
Tav. PRG	2.5	Quadrante	A-11
		Zona PRG	E.1+E.6

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/>	Riconoscibile	Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	Dest. d'uso	in stato di abbandono
<input type="checkbox"/>	Non riconoscibile		
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	rustico
		Dest. d'uso	in stato di abbandono
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		buon valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

36/89, Santi Valseno, NO 17/7/90

Note

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli con copertura a tre acque e colmo costante. In aderenza sul lato ovest vi è un più basso corpo di fabbrica a un livello con copertura a tettoia. Nell'area dell'insediamento vi è un rustico con copertura a due acque. L'insediamento è in pessimo stato manutentivo.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5