


|          |                  |           |     |
|----------|------------------|-----------|-----|
| Via      | Fossa Ronchi, 23 | Toponimo  |     |
| Tav. PRG | 2.5              | Quadrante | B-7 |
|          |                  | Zona PRG  | E.1 |

|   |                            |                           |                                |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Edificio principale</b>  |                            | <b>Tipologia</b>          | elementi contigui              |
| <input type="checkbox"/>  | Riconoscibile              | <b>Interventi</b>         | ristrutturazione e ampliamento |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | Parzialmente riconoscibile | <b>Dest. d'uso</b>        | abitazione                     |
| <input type="checkbox"/>  | Non riconoscibile          |                           |                                |
| <b>Altri edifici riconoscibili</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |                            | <b>Tipologia</b>          |                                |
|   |                            | <b>Dest. d'uso</b>        |                                |
| <b>Edifici recenti presenti</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO    |                            | <b>Tipologia</b>          |                                |
|   |                            | <b>Dest. d'uso</b>        |                                |
| <b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO    |                            | <b>Descrizione</b>        |                                |
| <b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>  |                            | modesto valore ambientale |                                |


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



**Note**

Edificio a elementi contigui di modeste dimensioni sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. In aderenza sul lato est presenta un basso corpo di fabbrica a un livello con copertura a due acque. L'intervento di ristrutturazione e ampliamento sul lato ovest ha in parte alterato l'originaria leggibilità.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2