


Via	Villacorta, 3-5	Toponimo	
Tav. PRG	2.5	Quadrante	B-12
		Zona PRG	E.1

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input type="checkbox"/>	Riconoscibile	Interventi	ampliamento
<input type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	Dest. d'uso	in stato di abbandono parziale
<input checked="" type="checkbox"/>	Non riconoscibile		
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	rustico
		Dest. d'uso	servizi
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	residenziale
		Dest. d'uso	abitazione
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		nessun valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/81, Muratori Renzo
LE/93, Muratori Leo e Graziano, NO 23/1/93
LE/94, Muratori Leo, NO 27/3/93

Note

Edificio a elementi contigui su due livelli con copertura a due acque e colmo costante che ha perso l'originaria leggibilità per un intervento di ampliamento del tutto incongruo con la zona rurale. Nell'area dell'insediamento sono presenti un rustico che conserva ancora leggibilità e un edificio residenziale di recente costruzione che presenta una tipologia cooptata dalla periferia urbana.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3