


| | |
|------------------------|--|
| Via Vittoria, 5 | Toponimo C. Tirelli (CTR) |
| Tav. PRG 2.6 | Quadrante E-1 Zona PRG E.7 |

| | | | |
|--|--|--------------------------|----------------------------|
| Edificio principale | | Tipologia | elementi contigui |
| <input type="checkbox"/> Riconoscibile | | Interventi | ristrutturazione integrale |
| <input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile | | Dest. d'uso | abitazione |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile | | | |
| Altri edifici riconoscibili | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | Tipologia | |
| | | Dest. d'uso | |
| Edifici recenti presenti | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | Tipologia | |
| | | Dest. d'uso | |
| Altri elementi di pregio | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | Descrizione | |
| Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento | | nessun valore ambientale | |


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Edificio proveniente da integrale ristrutturazione di un più vecchio edificio rurale leggibile nelle tavole I.G.M.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3