

Via Vittoria, 11-11/a-13

Toponimo

Tav. PRG 2.6

Quadrante F-1

Zona PRG E.7

Edificio principale

Riconoscibile

Tipologia residenziale

Parzialmente riconoscibile

Interventi nessuno

Non riconoscibile

Dest. d'uso abitazione

Altri edifici riconoscibili SI NO

Tipologia stalla-fienile

Dest. d'uso servizi agricoli

Edifici recenti presenti SI NO

Tipologia capannone


Dest. d'uso stalla

Altri elementi di pregio SI NO

Descrizione

Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento nessun valore ambientale

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

164/91, Berselli Renato, Atti
LE/94, Valli Valdo, NO 9/12/94

Note

Del vecchio insediamento rurale è rimasta leggibile la sola stalla con sovrapposto fienile che si presenta in pianta rettangolare con copertura a due acque. Sono inoltre presenti un edificio residenziale, derivato dalla integrale ristrutturazione o per demolizione e nuova costruzione del vecchio edificio rurale, e un capannone di recente costruzione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4