


| | | | |
|------------------|---------------|--------------|--|
| Via Botte, 10-12 | Toponimo | | |
| Tav. PRG 2.6 | Quadrante C-4 | Zona PRG E.7 | |

| | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------|
| Edificio principale | | Tipologia | case bracciantili |
| <input type="checkbox"/> Riconoscibile | | Interventi | ristrutturazione |
| <input checked="" type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile | | Dest. d'uso | abitazione |
| <input type="checkbox"/> Non riconoscibile | | | |
| Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | Tipologia | |
| | | Dest. d'uso | |
| Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | Tipologia | |
| | | Dest. d'uso | |
| Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | Descrizione | |
| Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento | | modesto valore ambientale | |


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Case bracciantili sviluppate in pianta articolata e costituite da due corpi di fabbrica tra loro collegati ciascuno dei quali è sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. L'intervento di ristrutturazione ha in parte alterato l'originaria leggibilità soprattutto per ciò che concerne l'inserimento di elementi estranei al contesto.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4