


Via Dinazzano, 11	Toponimo	
Tav. PRG 2.7	Quadrante D-6	Zona PRG E.1+E.8

Edificio principale			
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile	Tipologia	casinetto civile	
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile	Interventi	manutenzione	
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile	Dest. d'uso	abitazione	
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	rustico
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	capannone
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		discreto valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/85, Rossi Romano, Atti
LE/95, Rossi Romano, NO 10/2/95

Note

Il vecchio rustico in pianta rettangolare con copertura a due acque e colmo costante presenta caratteri del primo Novecento quali lesene angolari ed è stato adattato a residenza. Con le medesime caratteristiche formali si presenta un altro piccolo rustico a un livello coperto a due acque. Nell'area dell'insediamento vi sono un altro edificio civile coperto a quattro acque che presenta una tipologia non più leggibile e un capannone di recente costruzione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6