


Via	Erbosa, 22-22/a	Toponimo	
Tav. PRG	2.7	Quadrante	A-7
		Zona PRG	E.1

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui del '900
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	manutenzione al tetto
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	abitazione e servizi agricoli
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	rustico
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Descrizione	aia selciata
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento			buon valore ambientale


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Edificio a elementi contigui in faccia vista del primo Novecento sviluppato in pianta rettangolare su tre livelli con copertura a quattro acque e colmo costante. Presenta una porta morta archivoltata a tre centri, cordoli marcapiano al primo e secondo livello, luci regolari, simmetricamente distribuite e sottolineate da cornici lisce dipinte. Nell'area dell'insediamento vi è la stalla con sovrapposto fienile sviluppata in pianta rettangolare con copertura a due acque. Presenta due porte leggermente archivoltate e le medesime caratteristiche formali dell'edificio principale. È leggibile in facciata la data 1914.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8