


| | | |
|-------------------|---------------|------------------|
| Via Dinazzano, 77 | Toponimo | |
| Tav. PRG 2.7 | Quadrante A-9 | Zona PRG E.7+E.8 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--|
| Edificio principale | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile | Tipologia | elementi contigui | |
| <input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile | Interventi | manutenzione | |
| <input type="checkbox"/> Non riconoscibile | Dest. d'uso | abitazione e servizi agricoli | |
| Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | Tipologia | |
| | | Dest. d'uso | |
| Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | Tipologia | |
| | | Dest. d'uso | |
| Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | Descrizione | |
| Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento | | discreto valore ambientale | |


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. Presenta in aderenza sul retro e al lato ovest altri corpi di fabbrica su livelli diversi coperti a tettoia.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3