


Via Nespolo, 16-18-20	Toponimo		
Tav. PRG 2.7	Quadrante B-6	Zona PRG E.1	

Edificio principale			
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile	Tipologia	elementi contigui	
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile	Interventi	ristrutturazione	
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile	Dest. d'uso	abitazione e servizi agricoli	
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	elementi contigui
		Dest. d'uso	abitazione e servizi agricoli
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	capannone
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		discreto valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

- 29/80, Soncini Aldo, NO 5/4/80
- LE/90, Soncini Oriella, Atti
- LE/91, Capa, NO 25/6/91
- LE/93, Soncini Oriella, NO 1/9/93
- LE/93, Soncini Aldo, NO 10/11/93
- LE/94, Soncini Aldo, NO 16/7/94

Note

Edificio a elementi contigui costituito da due corpi di fabbrica in aderenza sul lato lungo ciascuno dei quali è in pianta rettangolare su due livelli con copertura a due acque con la parte scolante nel lato di aderenza. Nell'area dell'insediamento vi è un altro edificio a elementi contigui la cui parte civile è stata del tutto ristrutturata con perdita dell'originaria leggibilità. Rimane invece leggibile parte della stalla-fienile che presenta sui fronti sud ed est tre occhi di portico archivoltati a tutto sesto. Nell'area dell'insediamento vi è inoltre un capannone di recente costruzione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11