



Via	Campisio, 10	Toponimo	C. Beltrami
Tav. PRG	2.7	Quadrante	B-6
		Zona PRG	E.1+E.8

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b>	residenziale
<input type="checkbox"/>	Riconoscibile	<b>Interventi</b>	ristrutturazione
<input type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	<b>Dest. d'uso</b>	abitazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Non riconoscibile		
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	
		<b>Dest. d'uso</b>	
<b>Edifici recenti presenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	rustico
		<b>Dest. d'uso</b>	in costruzione
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		nessun valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



**Altri documenti**

107/91, Tirelli Dante e Danilo, Annullata

**Note**

Edificio che proviene da integrale ristrutturazione o demolizione e ricostruzione di un più vecchio edificio leggibile nelle tavole I.G.M. col medesimo toponimo.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4