


Via Gazzata, 9	Toponimo Podere Monte Grappa
Tav. PRG 2.7	Quadrante C-10 Zona PRG E.7

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui del '900
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	in stato di abbandono
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	rustico
		Dest. d'uso	in stato di abbandono
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		buon valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

Scheda IBC n. 169

Note

Edificio a elementi contigui del primo Novecento in faccia vista sviluppato in pianta rettangolare con copertura a due acque e colmo costante. La parte civile posta a ovest è su tre livelli. Presenta una porta morta archivoltata a sesto ribassato ai cui lati vi sono formelle in cotto, una delle quali riportante il millesimo "MCMXXVI". Sopra la porta morta vi è il toponimo. Presenta inoltre cordoli marcapiano al primo e secondo livello, luci regolari, simmetricamente distribuite, archivoltate e con cornice in cotto superiore al primo livello, con griglie in laterizio al secondo e terzo livello della parte a servizi. Nell'area dell'insediamento vi è un rustico che presenta anch'esso caratteri del primo Novecento e con le aperture archivoltate ora tamponate.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



*Podere Monte Grappa.
Edificio rurale, 169.*

169

Correggio

PODERE MONTE GRAPPA

alt. m. -

IGM F 74 II SO

Interessante edificio rurale degli anni '20 del nostro secolo. Presenta una tipologia a corpi giustapposti in linea

con porta morta a sesto ribassato e copertura a due falde a colmo costante, orientato in direzione est-ovest. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite, riscontrabili anche nel rustico con tamponamento a gelosia; quelle al piano terreno sono archivol-