






Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n.77

## ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

scala 1 : 2.000

## Regione Emilia-Romagna Comune di Correggio



Emilia Romagna

Soggetto realizzatore

Studio Geologico CENTROGEO Gian Pietro Mazzetti Collaboratori: Stefano Gilli, Andrea Arbizzi,

Studio realizzato con il contributo di Mauro Mazzetti cui all'OPCM 4007/2012. Coordinamento della Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico Professionisti Associati Luca Martelli

ELaborazioni GIS: Studio Benaglia Corrado Ugoletti

Amministrazione comunale

Marzio lotti Assessore all'Urbanistica: Paolo Pozzi

Dirigente Settore Territorio: Fauso Armani

Tavola Data Ottobre 2013 Budrio

## Legenda

Codice Provincia: 035 Codice Comune: 020

## Sistema di gestione dell'emergenza

Edificio strategico

Area di emergenza (AMMASSAMENTO)

Area di emergenza (RICOVERO)

Area di emergenza (AMMASSAMENTO-RICOVERO)

Infrastruttura di connessione

Infrastruttura di accessibilità

Aggregato strutturale interferente Unità strutturale interferente appartenente ad un AS

Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS

Unità strutturale interferente isolata

33, 4 33, 6 34,3 VIA BUDRIO 34,3 **Possessione** Azienda agricola /

Base topografica: Carta Tecnica Regionale edizione 2011, dai contenuti del Database Topografico Regionale 2008 Aggiornamenti: 2010- 2011 - Periodo di rilievo: 1976 -2008.